




REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MAZZARA' S. ANDREA
PROVINCIA DI MESSINA



Progetto di ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico

Progetto definitivo aggiornato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 , D. Lgs. 56/2017 , e s.m.i., aggiornato al
Prezziario Regionale OO.PP. 2019 e alle NTC 2018



Aggiornamento tecnico	01	29/01/2018
Aggiornamento prezzi	01	29/01/2018
Aggiornamento tecnico	02	19/07/2019
Aggiornamento prezzi	02	19/07/2019

ARCOTEC Engineering s.r.l.



D_1.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

I Progettisti e DD.LL.

Arch. Pietro Di Maria
Arcotec Engineering srl

Ing. Giuseppe Abbate



II R.U.P.

Consulenti

Ing. Giuseppe Albano - Strutture
Ing. Angelo Pardo - Impianti
Ing. Giuseppe Albano- Geotecnica
Geol. Oreste Adelfio - Geologia

Collaboratore

Arch. Livia Di Maria

Elaborazione Grafica Arcotec Engineering srl - Via Amm. Gravina 2/a - Palermo Tel./Fax 091/7659362

**PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, ADEGUAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO LIVOTI E DELLE AREE ADIACENTI DA
ADIBIRE A MUSEO ETNOANTROPOLOGICO**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



PROSPETTO SU VIA PRINCIPE UMBERTO



PROSPETTO SU VIA NUOVA



INGRESSO SU VIA PRINCIPE UMBERTO



DEGRADO DEL FRONTE SU VIA PRINCIPE UMBERTO



SCALONE PRINCIPALE



PARTICOLARE SOLAIO CROLLATO



Il prospetto oggi



Vista della copertura crollata



Vista della quota di copertura ancora esistente



Vista della zona di crollo dei solai e della copertura



Altra Vista della zona di crollo dei solai e della copertura



Vista del cortile retrostante



Vista del crollo del solaio di copertura del vano a piano terra retrostante il corpo principale



Vista dell'edificio dalla strada retrostante, si nota che anche la copertura dell'edificio confinante è crollato



Vista dello stato di degrado dei solai ancora esistenti



Vista del solaio crollato di copertura del vano retrostante il corpo principale